

Diagramme de Richardson – solutions de carbone dans les aciers




Fig. 4. — Diagramme des solutions de carbone dans le fer.